

Au un timp indelungat de intarire, respectiv 12 minute si pana la 6 minute timp de modelare, fiind mai usor de utilizat pentru aparate gipsate mari si complexe.

- se inmoaie repede si uniform datorita miezului cu perforatii special concepute

Utilizare - specifica timpului indelungat de intarire:

- timpul indelungat de modelare permite crearea unor aparate gipsate mari si complexe, din mai multe straturi de bandaje, ca un corset de gips
- timpul indelungat de intarire asigura imbinarea de durata a tuturor straturilor de gips
- paraparametri: timpul de inmuire este de 5 secunde, timpul de intarire este de 12 minute, timpul de modelare este intre 5-6 minute
- rezistenta ridicata permite adaptarea la greutatea bandajului in 20-25 de minute

Tipuri:

- bandaje P.o.P.

Marimi si ambalare:

- bandaje albe P.o.P

3 m lungime cu latimea de 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm 4 m lungime cu latimea de 15 cm, 20 cm ambalate cate 2 buc



MD

>>